







Giebel Nord, bauzeitlicher Zustand 1815




Traufseite West, bauzeitlicher Zustand 1815



Giebel Nord, Umbauzustand um 1950




Traufseite West, Umbauzustand um 1950



Giebel Nord, Zustand 2019



Traufseite West, Zustand 2019 (jeweils ohne Verformungen, Schäden und Notreparaturen)



Grundriss