

Gemeinde Rieste	Ortsteil, ehem. Gemarkung Rieste	Straße Nr. 91 (*34)		AA
Schlüsselnummer	Schutz HK DS OS GB BBauG NBauO	Dehio Inventar Fotoarchiv Planarchiv		Foto Film-Nr.: 2354 Neg.-Nr.: 8 <u>Photo-</u> Kurzaufnahme Ergänzungskarte 1
Grundstück	AA Karte Nr. B Karte			
Flurstück	Blattzahl			
Gauß-Krüger-Koordinate	Erfassung G1/Name Datum Foto " 1.2.77			
Eigentümer Lienesch	Nachträge			

Bezeichnung / Typ		Hof Grauert	Markkötter
1) Benennung des Objekts, Typ, Einordnung in die Umgebung	1. Liegt in einer Reihe mit weiteren Höfen unter lichtem Baumbestand (s. Lageplan)		
2) Daten: Datierungen, Architekten, Inschriften	2.3 Inschriften fehlen bei Clauß, Hausinschriften 1973		
3) Formhistorische Beschreibung der baulichen Gestaltung	3. HAUPTHAUS: 3.1.1 Zweiständerbau, Unterrähm, Dachbalken, mit Sparrenschwelle. Innengerüst verändert, Wohnteil umgebaut		
4) Historische Beschreibung, der Nutzung und Bedeutung	3.1.3 Wirtschaftsgiebel zweimal vorkragend: 1. über prof. Knaggen und Balkenstummeln 2. über prof. Knaggen und Schwellbalkenüberstand. Giebelfront unten rechts mit Stallvorbau. Dielentor undat. (Sturz und Kopfbänder entfernt). Giebeldreieck oben senkrecht verbrettert		
5) Wertung a) formhistorisch-städtebaulich b) historisch c) pädagogisch-didaktisch	3.1.4 Außenwände in Ziegelbauweise, nur der Wirtschaftsgiebel in Fachwerk mit Ziegelausmauerung, Dachdeckung mit Falzziegel		
6) Baulicher Zustand	3. SCHEUNE: dat. "1873" (Ziegelsetzung Vorgiebel) Fachwerkbau unter Satteldach. Wände mit Ziegelausmauerung, Dachdeckung mit Hohl-		
7) Hinweise zur denkmalpflegerischen Praxis			
8) Quellen			

Gemeinde Rieste Schlüsselnummer	Ortsteil, ehem. Gemarkung Rieste	Straße Nr. 91	Ergänzungskarte 1 XA - AA - XB X
ziegel 3. WAGENSCHAUER: Ziegelbau unter Satteldach, Dach- deckung mit Falzziegel 4. Der Hof wird vom Eigentümer bewohnt und im Neben- erwerb landwirtschaftlich genutzt (ca. 10 ha Land) 6. Bausubstanz und Erhaltungszustand recht gut			